


グリストラップは厨房室の油・ゴミを受ける装置です。
集まった油・ゴミは必ず除去して下さい。毎日の清掃が基本です!!

グリストラップの掃除を怠ると…


害虫の発生



悪臭の発生




排水管詰まり



1
バスケットの
掃除は1日1回

3
ゴミ・残渣の掃除は
1ヶ月に1回位



2
グリス(油)の掃除は
1週間に1回位

4
トラップ内の掃除は
2~3ヶ月に1回位



ご提案 その1 オゾン改善システム



リースの場合2つの特典!!

- ① 工事費サービス
- ② 6年間メンテナンス保証付(リース期間中は修理費無料)
※ポンプとオゾン発生体は、保証除外品となります。
※落下による破損等の使用上の責に帰する修理に関しては有償修理となります。

グリストラップ専用排水浄化オゾン装置 仙水AS-1000DS

コード	型式	サイズ(突起物含まず)
76055	AP-30P	本体/W264×D168×H271mm フロア/AP-30P、W191×D174×H186mm
76056	AP-60F	AP-60F、W216×D174×H199mm

■重量: 本体/約5.5kg ■フロア/ AP-30P 3.9kg AP-60F 5.8kg

- ・グリストラップ内の油脂分をオゾンのエアレーションで攪拌することにより、水と油を乳化させます。
- ・オゾンの強力な酸化力により悪臭を分解します。
- ・グリストラップ内でオゾンを発生する事により、ゴキブリ・小バエ等の害虫がいなくなります。(廃油・汚泥が固化するとゴキブリの産卵場所となります)
- ・グリストラップ内の大腸菌等の細菌に対して殺菌効果があります。
- ・オゾン改善システムを導入する事により、掃除がしやすい作業環境を作ります。

施工前



施工2日後(運転中)



施工2日後(エアポンプ停止)



ご提案 その2 高圧洗浄・クリーニング

施工時間は約半日かかります。現場状況により、施工金額は変わります。

施工・ご相談・お見積り承ります




施工事例

グリストラップ蓋・容器の改修工事

大阪府 M 保育園様



老朽化したコンクリート製のグリーストラップをFRP製に改修し「オゾン改善システム」も導入し、衛生面、清掃面の改善を行いました。



メンテナンス